





LANDSKAP



Kvikkleireskred, Rissa, 1987








D
Y
N
A
M
I
S
K

L
A
N
D
S
K
A
P







HYDROLOGI






KVARTÆRGEOLOGI





BIOLOGI






BUSETJINGSSTRUKTUR

















rette kanalar





nytt botnprofil

kurvar





overhøgde

innsnevra tverrsnitt




erosjon


pilarar




nedstraums plastringar






nedstraums tersklar



erosjonsgrop













EROSJONSSIKRING







EROSJONSSIKRING





VÄTMARK







EROSJONSSIKRING



VÄTMARK





MASSESTABILISERING








EROSJONSSIKRING




VÅTMARK





MASSESTABILISERING





MOGLEGHEITAR FOR UTVIKLING







Kvikkleiresone
middels faregrad






















RISIKOREDUSERANDE TILTAK







RISIKOREDUSERANDE TILTAK





BETRA VASSKVALITET








RISIKOREDUSERANDE TILTAK




BETRA VASSKVALITET




NY TILGANG OG BRUK AV ELVELANDSKAPET






RISIKOREUSERANDE TILTAK

kantsikring - yttersving
kantsikring - innersving





BETRA VASSKVALITET

sedimentasjonsdam
vegetasjon




NY TILGANG OG BRUK AV ELVELANDSKAPET

ny gangveg
eksisterende gangveg
eksisterende stisystem





NY STRUKTUR


nye utviklingsområde









Eksisterende situasjon



Ny situasjon etter risikoreduserende tiltak







Risikoreduserande tiltak - gabionmurar eller -madrasser




Naturleg vegetering




Påverkande krefter







kantvegetasjon
engvegetasjon
tre- og buskvegetasjon ▲ 1:500





a vegetasjon i og langs elv reduserer erosjon og filtrerer vatnet i elveløpet dam reduserer konsekvensar av landbruksforureining nedstrøms
terskel med gjennomstrøming for elvevatnet
oppdemma elv reduserer erosjon og næringsstoffavrenning frå jordbruksareal





Informasjon henta frå Forvaltningsplan for vatn, Melhus kommune





D
Y
N
A
M
I
S
K

L
A
N
D
S
K
A
P