



# TOLKNINGER AV LANDSKAP

Inge Dahlman  
LANDSKAPFABRIKKEN AS

Aaste Gulden Sakya

Andreas Nypan, Mona Ranvik, Lars Danielsson

Ellen Husaas

LANDSKAPFABRIKKEN AS

Anne Kaurin  
Amund Johne

Line Ramstad















Nasjonal turistveg –Havøysundveien

RASSIKRING AV SKJARVELANDET













# to prinsipper





Hva er grammatikken i dette landskapet?

Hvordan forme?


Hvordan ivareta natur- og kjøreopplevelse?


100 % rassikring

Oppgradere veien
















Beskriv.	Tekniskt gäller	Datum	Förslag	Budget	Res. stats
					
<b>Statens byggnadsverk</b>					
RV059 - HP 33 Röslunda Skjärvastånd					
Strafjärd - Hövsgård					
Kotepän väller					
Röslundaväg nr 15 och 8					
Kat. 18.232 - 19.20					
<b>KOMMUNALGRUNDNING</b>					
<b>Utbakgrund</b>	<b>Konstilleri</b>	<b>Bedräglig av</b>	<b>Grenskiftnings</b>	<b>Tekniskt gäller</b>	
Kommunen	A-objekt	Utbakgrund	Utbakgrund	Utbakgrund	







rosinen i pølsa

massetaket

## MASSETAK SKJARVODDEN

### Innover fjorden (fra nord)

Illustrasjonene er ment som prinsipper for uforming, og veglinjen er ikke endret i henhold til ny veglinje.



Eksisterende situasjon. Kollen på utsiden av vegen framstår som en rest etter tidligere veibygging og har en lite verdi som selvstendig landskapsform. Stygg skjæring mot vei blir framtredene når den står opp mot sjøen og utsikten



Manipulert foto A:  
Kollen er fjernet. Dette gir et flott utsyn mot fjorden og flott kjøreopplevelse rundt odden. Den brede skulderen er lite ønskelig.



Manipulert foto B:  
Kollen er fjernet. Vanlig veiskråning 1:1,5 er etablert på utsiden av veien. Fjellskjæring ca 2:1. Dette gir en mer åpen og mindre påtengende skjæring. Dette vil gi en god kjøreopplevelse rundt Skjarvoden.

### Utover fjorden (fra sør)




Eksisterende situasjon. Fotostandpunkt er i ytterkant av feil kjørebane. Oddens profil vil antakelig knapt være synlig sett fra bil i riktig kjørebane. Dette må prøves på stedet.



Manipulert foto A:  
Eksisterende veglinje. Øvre del av kollen er fjernet og veien ligger med en fylling rundt odden.



Manipulert foto B :  
Ca ny veglinje. Hele terrenget på neset er senket, slik at det dannes et nytt terreno / landskap som skrånar slakt opp fra sjøen. Veien er lagt om og ligger med en veifylling 1:1,5 mot sjøen. På landsiden av veien er det tatt ut masser. Fjellskjæring ca 2,5:1 og møte mellom skjæring og fjellsiden er "avfaset".
















Aurland


STAMVEIENS MØTE MED KULTURBYGDA














Nasjonal turistveg – Rondane  
Folldal gruver  
Tilgjengelighet og infopunkt














## Registrerbilder og viktige inntrykk fra stedet



bebyggelsen, velholdt



utsikt, grusplassen, stort, konturløst, gjengroing



trapp, løsmasser, tipp, tilfeldig



himmel



industri, nøktern



stoll 1, landemerke, portal



forlatt, fravær, tilfeldig, henslengt



arkitektur, tipper, farger, himmel, eksotisk



farger, rust




tøgn, historie, aktivitet



flaggstanga, tippen, farger



maskin, forlatt, farger, intensitet, rust



























## Nasjonal turistveg –Kystriksveien Hellåga rastepllass



































Nasjonal turistveg Lofoten  
Akkarvikodden rastepllass








**AKKARVIKODDEN RASTEPLASS**

Statens vegvesen, Region nord

LANDKSPAFABRIKKEN

Inge Dahlman landskapsarkitekt mnia


19.1.04











Nasjonal turistveg Andøya


Kleivodden utsiktpunkt























Stilisering av landskapsformene






















# Klimapark 2469 – Juvassflya – Lom





















## Utvikling av formen - møteplasser og visningsplattformer

























LANDSKASFABRIKKEN AS